

2023年度厦门宜境环保科技有限公司固体废物泄露演练脚本（2023.7月13日）

序号	演练时间	演练过程	动作备注	导调人
1	10:00	<p>演练目的：为了增强安全防范意识和提高应急处置能力，强化应对各类危险事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力，应急救援能力以及协同作战能力，确保一旦发生突发现象，能够有效组织快速反应，高效运转，临危不乱，最大限度地减少事故危害，我公司于2023年7月13日进行了安全生产事故应急预案演练活动。</p> <p>参与人员：公司全体员工</p> <p>下面简要介绍假设事故场景。</p>		
2	10:00	<p>针对演练方案对应急人员进行培训，使相关人员了解应急响应的职责、流程和要求，掌握应急响应知识和技能为演练顺利实施</p>	开始前大门口集合	
3	10:00	<p>本次演练假设：表面处理废物在卸货过程中出现大面积泄漏（固体废物）。（演练所需物资：防酸碱手套、围裙、护目镜、防护鞋、清洗地板的水、PH试纸、警戒线、拖把、铁锹、沙袋、吸油毡、桶、编织袋、医药箱等）</p>		
4	10:10	<p>杨香福在卸货时发现吨袋破裂，导致一个吨袋的污泥全部倒在地面上，造成大面积污泥泄漏在车间地板，杨香福立即停下叉车下车查看，第一时间打电话给车间主任。</p>	下车查看，打电话给车间主任报告	
5	10:15	<p>车间主任接到电话，紧急发布应对通知，并向公司总指挥部报警，总指挥部迅速到达现场，并立即启动应急预案，通知各部门人员迅速赶到现场。（注：各应急小组人员，佩戴好防护用品、带上警戒线、拖把、吨袋、铁锹、沙袋、桶、编织袋、医药箱等物品赶到现场。）</p>	所有人一起跑步走向事故地点	
6	10:20	<p>彭文冬接到报警后，按预案立即到达指定位置，保持车间工作区通道疏散、安全出口畅通，引导现场人员安全有序的疏散事故发生地；</p>		
7	10:22	<p>杨海珍和杨传文接到报警通知后立即达到事故现场，划定警戒范围，防止人员践踏，造成二次污染。</p>		

2023年度厦门宜境环保科技有限公司固体废物泄露演练脚本（2023.7月13日）

序号	演练时间	演练过程	动作备注	导调人
8	10:52	陈淑桃、杨休旺、杨香福、杨胜福、王玉良、陈淑伦等人带上应急物资赶到现场，第一步，杨胜福将新的吨袋挂在叉车上面，大家用扫把把洒落在地板上的污泥从外围往中间收集在一起，（注意人不要踩在污泥上面）；第二步用铁锹将污泥铲起来放在叉车上的新吨袋里面，避免泄漏面积扩大；第三步将破吨袋里剩余的污泥也收集到新的吨袋里；第四步将破吨袋收集在次生危废包装袋里。第五步：用拖把将地面清洗干净，地板清理完成。经检查无残留的危险废物。用PH试纸检测，结果呈中性。第六步：把清洗拖把的水收集在备用桶里，把清洗拖把的废水倒入车间投料池处理。	(注：先所有人一起用扫把先把污泥从外往里扫在一起，不能脚踩在里面，杨传文把破了的废包装袋收集放到次生仓库里面，地板拖干净，陈淑伦用试纸检测地板，看是否清理干净，清洗拖把的水桶杨海珍拿到投料池倒。)	
9	10:54	所有人员在指定地点集合，汇报各班组人员转移情况，有无人员受伤等	演习结束，所有人在门口集合	
10	10:56	演练总结： 2023年7月13日公司组织危废泄露事故应急预案演练圆满结束，整个演练过程对救援预案程序是切实可行的，建立的组织是满足应急救援需要的。通过本次的演习，提高了工作人员在突发紧急情况下的快速反应和实战技能，培养了遇险遇急情况下人员相互协作、互帮互助的应急意识，为进一步强化应急管理、促进员工全面发展提供了有效保障。	总指挥对本次演练进行总结	
11	11:00	带领部门人员有序返回车间，照常工作		



应急演习总结报告

演习时间：2023年07月13日 10:00—11:00 分

演习地点：车间一楼厂房

演习参加人/单位：厦门宜境环保科技有限公司

演习参加：公司全体工作人员

演练内容：表面处理废物在卸货过程中出现大面积泄漏（固体废物）

时 间：2023年07月13日 10:00 -11:00

地 点：厦门宜境环保科技有限公司厂房

参加人员：公司全体人员

为了增强安全防范意识和提高应急处置能力，强化应对各类危险事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力，应急救援能力以及协同作战能力，确保一旦发生突发事故，能够有效组织快速反应，高效运转，临危不乱，最大限度地减少事故危害，我公司于2023年7月13日进行了安全生产事故应急预案演练活动。

演习过程概况：

10:10 杨香福在卸货时发现吨袋破裂，导致一个吨袋的污泥全部倒在地面，造成大面积污泥泄漏在车间地板，立即停下叉车，下车查看，第一时间打电话给车间主任。

10:15 车间主任接到电话，紧急发布应对通知，并向公司总指挥部报警，总指挥部迅速到达现场，并迅速启动应急预案，通知各部门人员立即赶到现场。（注：各应急小组人员，佩戴好防护用品，带上警戒线，拖把，吨袋，铁锹，沙袋，桶，编织袋，医药箱等物品赶到现场。）

10:20 彭文冬接到报警后，按预案立即到达指定位置，保持车间工作区通道疏散、安全出口畅通，引导现场人员安全有序的疏散事故发生地；

10:22 杨海珍和杨传文接到报警通知后立即达到事故现场，划定警戒范围，防止人员践踏，造成二次污染。

10:52 陈淑桃，杨休旺，杨香福，杨胜福，王玉良，陈淑伦等人带上物资赶到现场，第一步，杨胜福将新的吨袋挂在叉车上面，大家用扫把把洒落在地板上的污泥从外围往中间扫在一起，（注意不要人踩在污泥上面），第二步用铁锹将污泥铲起来放在叉车上的新吨袋里面，避免泄漏面积扩大；第三步将破吨袋里剩余的污泥也收集到新的吨袋里；第四步将破吨袋收集在次生危废包装袋里；第四步用拖把把地面清洗干净，用PH试纸检测，地板已清理完成，无残留的危险废物，把清洗拖把的水收集在备用桶里，把清洗拖把的废水倒入车间投料池处理。



10:54 人员在指定地点集合，汇报自部门确认人员转移情况，有无人员受伤等
11:00 带领部门人员有序返回车间，照常工作。

演习总结：

2023年7月13日公司组织危废泄露事故应急预案演练圆满结束，整个演练过程对救援预案程序是切实可行的，建立的组织是满足应急救援需要的。通过本次的演习，提高了工作人员在突发紧急情况下的快速反应和实战技能，培养了遇险遇急情况下人员相互协作、互帮互助的应急意识，为进一步强化应急管理工作、促进员工全面发展提供了有效保障。

1、本次演习总共参与人员共15人

2、本次演习共花费时间60分钟

3、员工积极配合完演习，从演习中学习到了应急的紧急应对措施，体现了每个员工较高的安全意识及负责任的态度。

二、此次演习中需注意和提升的方面：

1. 相互配合不太协调：下次演练需要加强，确保做到更好。

演习组织者：陈云霞

演习负责人：蒋生结

保存三年

演练评价：


效果较好，演练合格

效果不好，继续安排培训

评价人：陈云霞



演习照片汇总：





厦门宜境环保科技有限公司
Xiamen Yijing Environmental Technology Co., Ltd.





厦门宣境环保科技有限公司
Xiamen Yijiang Environmental Technology Co., Ltd.





应急演练签到表

培训人员名单 (签)	姓名	部门	姓名	部门
	薛贞梵	质检部	孙良	生产部
	杨雪福	生产车间	杨胜福	生产部
	陈淑伦	生产部	杨珠旺	生产部
	陈淑梅	生产车间	彭文冬	生产部
	杨洪发	生产部	和润云	生产部
	祝琳琳	办公室	祝晶晶	办公室
	邹品俊	生产部	徐江霞	
	陈年明	办公室		